

福島第一原子力発電所の状況／4月4日 21:00現在（公開情報を元に原産協会とりまとめ）

福島第一原子力発電所								
号機	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機		
電気出力／熱出力(MW)	460／1380	784／2381	784／2381	784／2381	784／2381	1100／3293		
型式	BWR-3	BWR-4	BWR-4	BWR-4	BWR-4	BWR-5		
地震時の運転状況	運転中 ⇒ 自動停止	運転中 ⇒ 自動停止	運転中 ⇒ 自動停止	定期点検中	定期点検中	定期点検中		
炉心への装荷燃料体数	400体	548体	548体	燃料なし(使用済み燃料プールに移送)	548体	764体		
炉心燃料健全性	炉心損傷	炉心損傷	炉心損傷	燃料なし	健全			
原子炉圧力容器構造健全性	不明	不明	不明	健全	健全			
格納容器構造健全性	健全と評価	損傷・漏えいの疑いあり	健全と評価	健全	健全			
交流電源を要する原子炉冷却機能1 (淡水による大容量注水)	機能喪失	機能喪失	機能喪失	必要とせず	機能有り			
交流電源を要する原子炉冷却機能2 (熱交換器を介した冷却)	機能喪失	機能喪失	機能喪失	必要とせず	稼動中			
建屋健全性	大きく損傷(水素爆発)	損傷	大きく損傷(水素爆発)	大きく損傷(水素爆発)	屋上孔空け実施(水素対策)			
原子炉圧力容器内水位	燃料露出(部分又は全体)	燃料露出(部分又は全体)	燃料露出(部分又は全体)	安全状態	安全状態(冷温停止)			
原子炉圧力容器内圧力・温度	圧力:上昇傾向 温度:400°C以上に上昇(22日)後やや低下	圧力:不明 温度:安定	不明	安全状態	安全状態			
格納容器圧力	0.4MPaまで上昇(24日)後やや低下	安定	安定	安全状態	安全状態			
炉心への注水(アシデントマネジメント)	実施中(海水から淡水へ)	実施中(海水から淡水へ)	実施中(海水から淡水へ)	必要とせず	必要とせず			
格納容器への注水(アシデントマネジメント)	(確認中)	(確認中)	(確認中)	必要とせず	必要とせず			
格納容器ベント(アシデントマネジメント)	一時停止	一時停止	一時停止	必要とせず	必要とせず			
使用済み燃料プール内の貯蔵燃料体数	292体	587体	514体	1331体	946体	876体		
使用済み燃料プール内の燃料健全性	不明	不明	損傷の疑いあり	損傷の可能性	健全			
使用済み燃料プールの冷却機能	放水実施(淡水)	注水実施(海水から淡水へ)	放水・注水実施(海水から淡水へ)	放水実施(海水から淡水へ) プール内で発生した水素が爆発(15日)	一時冷却機能が喪失し、プール水温上昇した が、機能回復し冷却			
中央制御室の居住性・操作性	交流電源喪失により悪化(照明のみ回復:1, 2号機)			交流電源喪失により悪化(照明のみ回復:3, 4号機)	健全(推定)			
環境影響	<p>●発電所付近における状況          環境モニタリングによる放射線計測値：事務本館南側にて 0.75mSv/h、西門にて 53 μSv/h(いずれも4月4日 15:00現在)、正門にて 121 μSv/h(4月4日 10:00現在)          2号機タービン建屋の地下や建屋外の配管などを通すためのトンネルにたまっている水の表面で1時間当たり1000ミリシーベルト以上の強い放射線を計測(3月27日)。          発電所敷地内の土壤からプルトニウムを検出(3月28日)。濃度は、過去の大気圈内核実験において国内で観測されたフォールアウトと同様、通常の環境レベルで人体に問題となるものではない。          3月21日以降、福島第一原子力発電所付近の海水から、規制限度を超える放射性物質が検出され、モニタリング強化。30日には規制限度の4385倍の放射性ヨウ素(I-131)等を検出。4月2日、2号機の電源ケーブル格納用ピットに溜まった1000mSv/hを超える水がピット壁亀裂より海に流出していることを発見。ピットからの水の流出を止めるための作業実施中。この高レベルの放射性廃液の移送先を確保するため、現在保管されている低レベル廃液約1万トンを海に放出開始(4日)。その影響については、近隣の魚介類を毎日食べ続けると評価した場合、1年間の被ばく量は、一般公衆が自然界から受けける年間線量の約1/4と評価          福島第一原子力発電所タービン建屋付近の地下水から3月30日に採取したサンプルより放射性物質を検出          ●市民生活への影響          近県の畜農産物から食品衛生法上の暫定規制値を超える放射性物質が検出。出荷制限(3月21日～)、摂取制限(3月23日～)を実施中。          近県の水道水から食品衛生法上の暫定規制値を超える放射性ヨウ素が検出。飲用しないよう呼びかけ(3月21日～27日)。福島県飯舘村の乳児対象を除いて解除(～4月1日)。          原子力安全委員会は、緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDI)を用いて、発電所周辺地域における被ばく線量を試算(3月23日)。<a href="http://www.nsc.go.jp/info/110323_top_siryo.pdf">http://www.nsc.go.jp/info/110323_top_siryo.pdf</a></p>							
避難・退避勧告	①3km圏内住民に避難指示、10km圏内住民に屋内退避指示(11日21:23) ②10km圏内住民に避難指示(12日05:44) ③20km圏内住民に避難指示(12日18:25) ④20～30km圏内住民に屋内退避指示(15日11:00)、自主避難促進(25日11:30)							
国際原子力事象尺度(INES) (原子力安全・保安院による暫定評価)	レベル5	レベル5	レベル5	レベル3	-	-		
特記事項	<p>●注水機能復旧に向けた作業の進捗          1～3号機の原子炉への注入は、海水から淡水に切り替え完了(3月26日)。各建屋において放射線レベルが高く、既設ポンプの復旧作業が停滞。24日以降1～3号機の建屋内に溜まった高い濃度の放射性物質を含む水の除去の作業が一部開始。排水先タンク確保のための水の移送継続中。1～4号機タービン建屋の一部照明点灯(～4月2日)          ●放射性物質の閉じ込め機能          1号機、2号機、3号機のタービン建屋内にたまっている水を調査した結果(3月24日～27日)より、放射性物質の濃度の高い2号機について、原子炉内の放射性物質が格納容器外に漏れでている可能性あり。原子力安全・保安院は、複数のデータから、2、3号機の原子炉圧力容器の圧力は低いものの、大規模な割れなどの存在を示す兆候はないことから、空気のリークが発生している可能性があるとの見解を示した(3月30日)。          ●使用済み燃料プールの冷却          1～4号機の使用済み燃料プールから水蒸気のようなものが断続的に吐出。格納容器外にある使用済み燃料プール内の冷却のため、必要に応じて注水、放水実施中(3月17日～)。          ●放射性物質の拡散防止:これまでの爆発で飛び散った放射性物質を含む「ちり」が風で運ばれるのを防ぐため、敷地での合成樹脂の試験散布を開始(4月1日～)。</p>							

[情報源]

政府緊急対策本部発表(<http://www.kantei.go.jp/saigai/index.html>)  
 原子力安全・保安院発表(<http://www.nisa.meti.go.jp/>)  
 東京電力発表(<http://www.tepco.co.jp/nu/index-j.html>)

[重要度](原産協会の評価)

 :低

 :高

 :深刻(緊急対応要)

### 表の説明

原産協会では、原子力発電所の安全確保の考え方である「止める」、「冷やす」、「閉じ込める」に着目し、事故状況を把握する上で重要なパラメータを選定し、本表を作成しました。発電所の安全を評価する観点と表上の各パラメータの関連を以下に示します。

### 発電所の安全を評価する観点など

